

Nr. 02/MT/20

AL 13/07/20

| Data | Articolo | Descrizione | Euro iva escl. | Disponibilità | Note |
|----------------------|-----------|---|----------------|---------------|-------------------|
| BREMBO | | | | | |
| 18/2 | 110270405 | | | | fuori produzione |
| | 17334510 | | | | fuori produzione |
| | 20397410 | | | | fuori produzione |
| | 10850560 | | 107,30 | | variazione prezzo |
| | 10462026 | | | | fuori produzione |
| | 10687040 | | | | fuori produzione |
| | 22847019 | Pinza Ktm | 258,40 | | novità |
| | 122508930 | | 6,50 | | novità |
| 13/7 | 10850511 | sostiuita da 10850560 | | | fuori produzione |
| | 10767720 | alternativa 10767774 | | | fuori produzione |
| | 10477658 | Pompa PS 11 att. 40 mm. colore titanio | 66,00 | Giugno | novità |
| | 10444685 | Serbatoio | 19,95 | 01/04/20 | variazione prezzo |
| | 10462076 | pompa | | | fuori produzione |
| | 10467198 | kit microint. | | | fuori produzione |
| | 210467198 | Microinterruttore ex 10467198 | 22,54 | | novità |
| | 110B40518 | Microinterruttore cablato per 10B89650 | 22,95 | disponibile | novità |
| | 110270627 | Leva per 10B89650 | 46,00 | disponibile | novità |
| | 110270628 | Leva per 10B89610 | 46,04 | | novità |
| | 110950007 | leva | 68,01 | | |
| | 110950050 | leva | 75,00 | disponibile | novità |
| | 20B69012 | Pinza M4.32 B SX nera interasse 100 mm. | 243,00 | disponibile | novità |
| | 20B69034 | Pinza M4.32 B SX oro interasse 100 mm. | 243,00 | disponibile | novità |
| | 20B69071 | Pinza M4.32 B SX titanium interasse 100 mm. | 243,00 | disponibile | novità |
| | 20B85251 | Pinza P2.34 E SX nera interasse 84 mm. | 199,00 | disponibile | novità |
| | 20B85271 | Pinza p2.34E SX titanium interasse 84 mm. | 162,00 | luglio | novità |
| | 20997030 | Pinza P4.32K SX silver interasse 100 mm. | 229,00 | disponibile | novità |
| | 20997040 | Pinza P4.32K DX silver interasse 100 mm. | 229,00 | disponibile | novità |
| | 10D32739 | Pompa frizione PR15 Silver senza serbatoio | 218,00 | disponibile | novità |
| | 10D34173 | Pompa freno PR 18 Silver senza serbatoio | 184,00 | disponibile | novità |
| | 22474613 | cuffia parapolvere | | | fuori produzione |
| | 20518521 | pinza | | | fuori produzione |
| | 10283110 | tappo | | | fuori produzione |
| | 10920335 | Sostituita da 10920300 | | | fuori produzione |
| | 10920300 | pompa | 161,00 | fine giugno | novità |
| | 10977015 | sostiuita da 10977025 | | | fuori produzione |
| | 22555530 | pinza | | | fuori produzione |
| | 10270645 | leva | | | fuori produzione |
| BREMBO RACING | | | | | |
| PASTIGLIE | | | | | |
| 18/2 | 07SU06SP | | 30,07 | disponibili | novità |
| | 07107CC | sostituita da 07GR79CC | | | fuori produzione |
| | 07063 | HO 300 Forza 14>17 ant. | | | Comunicazione |
| | 07074 | HO 300 Forza 18> ant. | | | Comunicazione |
| | 07GR13CC | | 19,88 | fine marzo | novità |
| 13/7 | 07BB033A | | | | fuori produzione |
| | 07BB3793 | monta su KTM 890 Duke R '20 ant. | | | Comunicazione |
| | 07BB0258 | monta su KTM 890 Duke R '20 post. | | | Comunicazione |
| | 07BB01SX | | 37,72 | giugno | novità |

RACCORDI B.H. + KIT TUBI

| | | | | | |
|------|--------|--------------------------|--------|----------|---------------|
| 13/7 | 6YA125 | con raccordi w.m. e gold | 123,00 | 18/05/20 | Comunicazione |
| | 6YA125 | con raccordi neri | 144,00 | 18/05/20 | Comunicazione |
| | 6YA125 | con raccordi ergal | 154,00 | 18/05/20 | Comunicazione |
| | | | | | |

GLOBAL SYSTEM

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

DISCHI BREMBO FISSI

| | | | | | |
|------|-----------|---|-------|----------|-------------------|
| 18/2 | 68B40733 | | 63,00 | | Variazione prezzo |
| | 68B407A6 | non monta su HO 300 SH I abs post. Dal 2016 | | | comunicazione |
| | 68B40780 | monta su HO 300 SH I abs post. Dal 2016 | | | comunicazione |
| 13/7 | 68B407M6 | non monta su HO CB 1000 R post. 08>16 | | | comunicazione |
| | 105577612 | kit bussole | 40,00 | 01/08/20 | variazione prezzo |
| | 105577615 | kit bussole | 30,00 | 01/08/20 | variazione prezzo |

DISCHI BREMBO FLOTTANTI SERIE ORO

| | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|--|--|------------------|
| 18/2 | 78B40810 | | | | fuori produzione |
| 13/7 | 78B408B0 | monta su KTM 890 Duke R '20 ant. | | | comunicazione |
| | 78B40867 | non monta su HO VFR 800 abs | | | comunicazione |

SPRINTFILTER

| | | | | | |
|------|-------------|---------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 18/2 | PM92S16 | | | | fuori produzione |
| | PM156S16 | | | | fuori produzione |
| | PM50S16 | | | | fuori produzione |
| | PM158S16 | | | | fuori produzione |
| 13/7 | PM65S | non monta su SU GSX 750 S 15> | | | comunicazione |
| | PM05S | non monta su AP 1100 RSV4 Factory 19> | | | comunicazione |
| | PM147S | AP 1100 RSV4 Factory 19> | | | comunicazione |
| | PM177SF1-85 | HO 1000 CBR RR-R '20> F1-85 | 220 *** | settembre | Novità |
| | PM178S | HO 125 PCX '18> P08 | 75,00 | disponibile | Novità |
| | PM178S-WP | HO 125 PCX '18> P037 | 150 *** | solo su richiesta | Novità |
| | PM178S | HO 150 PCX '18> P08 | 75,00 | disponibile | Novità |
| | PM178S-WP | HO 150 PCX '18> P037 | 150 *** | solo su richiesta | Novità |
| | PM178S | HO 150 X-ADV '19> P08 | 75,00 | disponibile | Novità |
| | PM178S-WP | HO 150 X-ADV '19> P037 | 150 *** | solo su richiesta | Novità |
| | PM179S | HO 125 MONKEY '18> P08 | 64,00 | disponibile | Novità |
| | PM179S-WP | HO 125 MONKEY '18> P037 | 128 *** | solo su richiesta | Novità |
| | PM180S | HO 125 MSX GROM '14>18 P08 | 64,00 | disponibile | Novità |
| | PM180S-WP | HO 125 MSX GROM '14>18 P037 | 128 *** | solo su richiesta | Novità |
| | PM180S | HO 125 MSX GROM ABS '17>19 P08 | 64,00 | disponibile | Novità |
| | PM180S-WP | HO 125 MSX GROM ABS '17>19 P037 | 128 *** | solo su richiesta | Novità |
| | PM181S | HO 750 NC INTEGRA DTC 14->20 P08 | 94,00 | settembre | Novità |
| | PM181S-WP | HO 750 NC INTEGRA DTC 14->20 P037 | 188 *** | settembre | Novità |
| | PM183S | HO 150 FS '16->18 P08 | 50,00 | solo su richiesta | Novità |
| | PM183S-WP | HO 150 FS '16->18 P037 | 100 *** | solo su richiesta | Novità |
| | OM184S | HO 400 SUPER FOUR 98->06 P08 | 50,00 | solo su richiesta | Novità |
| | OM184S | HO 400 SUPER FOUR 98->06 P037 | 100 *** | solo su richiesta | Novità |
| | OM184S | HO 400 SUPER FOUR 98->06 PF1-85 | 199 *** | solo su richiesta | Novità |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------|--------|---------|-------------------|------------------|
| | PM185S | YA 155 AEROX '17->17 | P08 | 65,00 | solo su richiesta | Novità |
| | PM186S | YA 150 Y15 ZR '15->17 | P08 | 50,00 | solo su richiesta | Novità |
| | PM186S-WP | YA 150 Y15 ZR '15->17 | P037 | 100 *** | solo su richiesta | Novità |
| | PM187S | BMW K1600 GT '11->20 | P08 | 84,00 | ottobre | Novità |
| | PM187SF1-85 | BMW K1600 GT '11->20 | PF1-85 | 199 *** | solo su richiesta | Novità |
| | PM187S-WP | BMW K1600 GT '11->20 | P037 | 168 *** | solo su richiesta | Novità |
| | PM188S | BMW F900 R '20-> | P08 | 78,00 | ottobre | Novità |
| | PM188SF1-85 | BMW F900 R '20-> | PF1-85 | 199 *** | ottobre | Novità |
| | PM188S-WP | BMW F900 R '20-> | P037 | 156 *** | solo su richiesta | Novità |
| | PM189S | BMW G 310 GS | P08 | 65,00 | ottobre | Novità |
| | PM189SF1-85 | BMW G 310 GS | PF1-85 | 199 *** | solo su richiesta | Novità |
| | PM189S-WP | BMW G 310 GS | P037 | 130 *** | solo su richiesta | Novità |
| | SM11S | DU 999 | | | | fuori produzione |
| | PM68S | SU 1340 B-KING | | | | fuori produzione |
| | PM65S | | | | | fuori produzione |
| | PM162S | | | | | fuori produzione |
| ISON | | | | | | |
| 13/7 | ISON198 | | | 7,5 | disponibile | Novità |
| | ISON651 | | | 7,55 | disponibile | Novità |
| NITRO | | | | | | |
| AFAM | | | | | | |
| 18/2 | 38300SLK+48 | CORONA ACCIAIO BETA 350 RR 18> | | 62,55 | disponibile | Novità |
| | 38300SLK+49 | CORONA ACCIAIO BETA 350 RR 18> | | 62,55 | disponibile | Novità |
| | 38300SLK+50 | CORONA ACCIAIO BETA 350 RR 18> | | 62,55 | disponibile | Novità |
| MARCHESINI | | | | | | |